


Начало

Алгоритм поиска неисправностей  
ограничителя грузоподъемности  
типа ОПН Альфа-М



Устранить неисправность

Неисправность обнаружена?

Требуется ремонт БМК (плата ПИБП)

Открыть корпус БМК и осмотреть печатные платы на наличие следов пробоя элементов. Проверить трансформатор и предохранитель.

Ошибка может возникнуть из-за окисления контактов разъемов. Попробуйте их очистить.

